

Rezultati izvršenog monitoriga voda na području šumarije Glamoč u 2014. godini (do 25.07.2014.)

R. br.	LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
1.	G.J. Hrbaljine-Kujača Odjel 168	Izvor Lepušinovac	20.01.2014.	Izvor je aktivan.	
2.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 5	Izvor Klupe	13.02.2014.	Stalni i dva povremena izvora aktivna sa jačom količinom vode, potok takođe nabujao.	
3.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	13.02.2014.	Velika količina padavina, potok nabujao. Uredno očišćeno.	
4.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 1,2	Izvor Lalinac	13.02.2014.	Stalni i dva povremena izvora aktivni, potok desno od izvora nabujao, na mjestu ponora vode na Ravnim Mliništima formiralo se jezero.	
5.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 1,2	Izvor Lalinac	25.06.2014.	Smanjen dotok vode u odnosu na obilazak u 02.2014. godine.	
6.	G.J. Bunarić Odjel 105	Lokva (nakupina vode)	08.07.2014.	Lokva promjera 10-15 m, pored puta, pojilište za životinje.	Značajno za protupožarnu zaštitu.
7.	G.J. Bunarić Odjel 108	Kameni bunar	08.07.2014.	Bunar obložen kamenom promjera 5-6 m, uvijek ima vode, trenutno je pun ali zarastao.	Značajno za protupožarnu zaštitu. Izvršiti čišćenje i osloboditi prilaz vodi.

8.	G.J. Bunarić Odjel 57	Čatrnja (na radilištu)	08.07.2014.	Čatrnja ispod puta, uvijek ima vode. Gornji betonski dio je pomjeren sa mjesta.	Izvršiti popravak čatrnje.
9.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	10.07.2014.	Stanje oko potoka je uredno.	
10.	G.J.Staretina-Golija Odjel 116	Paunovac (bunar)	11.07.2014.	Iznad izvora je u prošlosti izgrađen kameni bunar, uvijek ima vode, gornji vanjski dio bunara je isklesan u kamenu, do bunara postoji put iz sela Halapići.	Značajno za protupožarnu zaštitu.
11.	G.J.Staretina-Golija Odjel 116	Izvor Točak	11.07.2014.	Iznad izvora se nalazi kaptaža, I dva pojilišta za stoku. Do izvora postoji put iz sela Halapići.	Značajno za protupožarnu zaštitu.
12.	G.J.Staretina-Golija Odjel 49	Veliko vrelo, Magareće vrelo, Vukićevac, izvor na livadi, izvor u šumici	11.07.2014.	Svih pet stalnih i više povremenih izvora aktivni. Izvor u šumici takođe aktivan, na hranilicu nisu dolazile životinje.	
13.	G.J. Staretina-Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	11.07.2014.	Usljed čestih padavina potok je nabujao i teče vlakom.	Potrebno izvršiti usmjeravanje vodotoka I oslobađanje vlake.
14.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	11.07.2014.	Usljed čestih padavina izvor je sa većom količinom vode, ostalo je nepromjenjeno.	
15.	G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Izvor Zidaš	11.07.2014.	Usljed čestih padavina izvor je sa većom količinom vode, prilaz izvoru je zarastao.	

Monitoring obradila: Zorica Jurić, dipl.ing.šum.