

Rezultati izvršenog monitoriga voda na području šumarije Glamoč u 2013. godini.

LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 1,2	Izvor Lalinac	14.06.2013.	Vršeno je čišćenje i uređenje izvorišta i vodotoka, napravljena je natstrešica.	
G.J. Staretina-Golija Odjeli 53,67	Hamdijino vrelo Kadijino vrelo	19.06.2013.	Na Hamdijinom vrelu vršeni su radovi usmjeravanja vodotoka. Na Kadijinom vrelu potrebno je izvršiti sanaciju i usmjeravanje vodotoka.	
G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Izvor Zidaš	25.07.2013.	Izvršeno je čišćenje i uređenje oko izvora, postavljen sto sa klupama, kante za smeće.	
G.J. Staretina-Golija Odjel 73	Medvjed potok	12.08.2013.	U toku su radovi na izgradnji nadstrešnice sa kaminom.	
G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	06.09.2013.	Stanje uredno, čisto, nestala je tabla sa nazivom izvora.	Postaviti novu tablu sa natpisom.
G.J. Staretina-Golija Ispod odjela 53	Izvor Hrast	09.09.2013.	Voda iz izvora koji je urađen u kamenu, kroz nekoliko bazena, utiče u vještačko jezero Hrast. Glavno izletište Glamoča.	

G.J. Staretina-Golija Odjel 49	Veliko vrelo, Magareće vrelo, Vukićevac, izvor na livadi, izvor u šumici	09.09.2013.	Veliko vrelo i mali izvor su kaptirani te snadbjevaju vodom selo Kamen. Magareće vrelo i Vukićevac, takođe kaptirani, snadbjevaju selo Podgradina vodom. Kod izvora u šumici postavljena hranilica za divlje svinje.	
-----------------------------------	--	-------------	---	--

## Rezultati izvršenog monitoriga voda na području šumarije Glamoč za 2014. godinu.

R.br.	LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
1.	G.J. Hrbaljine-Kujača Odjel 168	Izvor Lepušinovac	20.01.2014.	Izvor je aktivan.	
2.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 5	Izvor Klupe	13.02.2014.	Stalni i dva povremena izvora aktivna sa jačom količinom vode, potok takođe nabujao.	
3.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	13.02.2014.	Velika količina padavina, potok nabujao. Uredno očišćeno.	
4.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 1,2	Izvor Lalinac	13.02.2014.	Stalni i dva povremena izvora aktivni, potok desno od izvora nabujao, na mjestu ponora vode na Ravnim Mliništima formiralo se jezero.	
5.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 1,2	Izvor Lalinac	25.06.2014.	Smanjen dotok vode u odnosu na obilazak u 02.2014. godine.	

6.	G.J. Bunarić Odjel 105	Lokva (nakupina vode)	08.07.2014.	Lokva promjera 10-15 m, pored puta, pojilište za životinje.	Značajno za protupožarnu zaštitu.
7.	G.J. Bunarić Odjel 108	Kameni bunar	08.07.2014.	Bunar obložen kamenom promjera 5-6 m, uvijek ima vode, trenutno je pun ali zarastao.	Značajno za protupožarnu zaštitu. Izvršiti čišćenje i osloboditi prilaz vodi.
8.	G.J. Bunarić Odjel 57	Čatrnja (na radilištu)	08.07.2014.	Čatrnja ispod puta, uvijek ima vode. Gornji betonski dio je pomjeren sa mjesta.	Izvršiti popravak čatrnje.
9.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	10.07.2014.	Stanje oko potoka je uredno.	
10.	G.J. Staretina-Golija Odjel 116	Paunovac (bunar)	11.07.2014.	Iznad izvora je u prošlosti izgrađen kameni bunar, uvijek ima vode, gornji vanjski dio bunara je isklesan u kamenu, do bunara postoji put iz sela Halapići.	Značajno za protupožarnu zaštitu.
11.	G.J. Staretina-Golija Odjel 116	Izvor Točak	11.07.2014.	Iznad izvora se nalazi kaptaža, a ispod dva pojilišta za stoku. Do izvora postoji put iz sela Halapići.	Značajno za protupožarnu zaštitu.
12.	G.J. Staretina-Golija Odjel 49	Veliko vrelo, Magareće vrelo, Vukićevac, izvor na livadi, izvor u šumici	11.07.2014.	Svih pet stalnih i više povremenih izvora aktivni. Izvor u šumici takođe aktivan, na hranilicu nisu dolazile životinje.	

13.	G.J. Staretina-Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	11.07.2014.	Usljed čestih padavina potok je nabujao i teče vlakom.	Potrebno izvršiti usmjeravanje vodotoka i oslobađanje vlake.
14.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	11.07.2014.	Usljed čestih padavina izvor je sa većom količinom vode, ostalo je nepromjenjeno.	
15.	G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Izvor Zidaš	11.07.2014.	Usljed čestih padavina izvor je sa većom količinom vode, prilaz izvoru je zarastao.	
16.	G.J.Šator Odjel 5	Rorsko vrelo	20.10.2014.	Vršena je doznaka stabala za sječu u odjelu 5, doznaka nije rađena u blizini izvora; uslijed velike količine padavina sabirna cisterna je puna vode; lokalitet je zarastao u travu;	Prilikom sječe i izvlačenja, češće obilaziti područje oko izvora.
17.	G.J.Staretina-Golija Odjel 49	Veliko vrelo, Magareće vrelo, Vukićevac, izvor na livadi, izvor u šumici	15.11.2014.	Svi izvori su aktivni i sa većom količinom vode; stanje je ne promjenjeno	
18.	G.J. Staretina-Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	17.11.2014.	Stanje ne promjenjeno; u planu za 2015. god je rekonstrukcija puta i usmjeravanje vodotoka.	

Monitoring obradila: Zorica Jurić dipl.ing.šum

### Rezultati izvršenog monitoriga (HCVF) voda na području šumarije Glamoč za 2015. godinu.

R.br.	LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
1.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	15.04.2015.	Usljed jake zime I velikih sniježnih padavina, vrelo je aktivno sa većim protokom vode.	Postavljena je nova tabla sa nazivom vrela.
2.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	21.04.2015.	Pojačan dotok vode, tabla I korito na svom mjestu, visina snijega cca 50 cm, uredno očišćeno.	Ostali izvori nedostupni zbog velikog snijega.
3.	G.J. Šator Odjel 5	Rorsko vrelo	22.04.2015.	U odjelu vršena sječa stabala, u blizini izvora nije bilo aktivnosti na poslovima sječe I izvlačenja drvnih sortimenata.	
4.	G.J. Staretina-Golija Odjel 116	Točak	27.04.2015.	Stanje ne promjenjeno, uočeno je prisustvo ljudi.	
5.	G.J. Staretina-Golija Odjel 116	Paunovac (bunar)	27.04.2015.	Stanje ne promjenjeno, uočeno je prisustvo ljudi.	
6.	G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Zidaš	06.05.2015.	Izvor aktivan sa srednjim dotokom vode.	Nije vršena doznaka stabala u poluprečniku od 100 m od izvora. Sječu I izvlačenje drvnih sortimenata treba obaviti u sušnom periodu godine.
7.	G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Zidaš	14.05.2015.	Izvršeno čišćenje oko izvora.	

8.	<b>G.J. Staretina-Golija Odjel 67</b>	Kadijino vrelo	18.08.2015.	Izvor aktivan, potok sa srednjim dotokom vode, teče vlakom. Rekonstrukcija još nije vršena.	
9.	<b>G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 3</b>	Lalinac	24.09.2015.	Usljed nedostatka padavina, dotok vode je smanjen. Uočeno prisustvo ljudi, izvršeno čišćenje smeća.	

Monitoring obradila: Zorica Jurić, dipl.ing. šum.

Broj: 04-\_\_\_\_/17  
Glamoč, 02.02.2017.

### Rezultati izvršenog monitoriga (HCVF) voda na području šumarije Glamoč za 2016. godinu.

R.br.	LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
1.	G.J. Staretina - Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	10.02.2016.	Usljed čestih padavina pojačan dotok vode. U jesen 2015 god.vršena rekonstrukcija kamionskog puta, vršeno djelomično usmjeravanje vodotoka,čišćenje glavnog i izgradnja više manjih propusta,	
2.	G.J. Staretina - Golija Odjel 47	Zidaš	09.03.2016.	Usljed čestih padavina pojačan dotok vode.	
3.	G.J. Staretina - Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	09.03.2016.	Vrelo je aktivno sa većim protokom vode;	
4.	G.J. Staretina - Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	09.03.2016.	Stanje ne promjenjeno, uredno.	
5.	G.J. Staretina - Golija Odjel 74	Alina vodica	12.04.2016.	Uobičajeni kapacitet vode za ovaj period godine; uredno; primjećeni tragovi divljači	
6.	G.J. Staretina - Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	12.04.2016.	Stanje ne promjenjeno,dobar protok vode, uredno.	
7.	G.J. Staretina - Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	12.04.2016.	Stanje ne promjenjeno,dobar protok vode, uredno.	



8.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	19.04.2016.	S obzirom na sušnu zimu sa malom količinom snijega kapacitet vode je slabiji; uredno i čisto	
9.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 5	Klupe	19.04.2016.	S obzirom na sušnu zimu sa malom količinom snijega kapacitet vode je slabiji; uredno i čisto; velika površina tla obrasla srijemušom	Velika površina tla, u neposrednoj blizini, obrasla srijemušom.
10.	G.J. Bunarić	Crno vrelo	20.06.2016.	Sam izvor je kao bara (javlja se vrba i preslica); betonski bazen i korito se već dugo ne pune vodom, neko je ispod napravio novo sakupljalište vode za ispašu stoke (zemljani radovi)	Izvor se nalazi na području kojim gospodari Šumarija Drvar, ali pošto je u neposrednoj blizini našeg područja i pored kamionskog puta značajan je, naročito u protupožarnoj zaštiti
11.	G.J. Staretina - Golija Odjel 73	Treskavac	13.07.2016.	Oko izvora tj. bazenčića ispod kamionskog puta uredno, uobičajen nivo vode	glavno izvorište Medvjed potoka
12.	G.J. Staretina - Golija Odjel 47	Zidaš	13.07.2016.	Stanje bez promjena, uredno, primjećeni tragovi divljači	
13.	G.J. Staretina - Golija Odjel 67	Kadijino vrelo	13.07.2016.	Stanje bez promjene, dotok vode uobičajen, uredno, primjećeni tragovi divljači	
14.	G.J. Staretina - Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	13.07.2016.	Dotok vode manji u odnosu na prošli mjesec; uredno i čisto	
15.	G.J. Staretina - Golija Odjel 73	Treskavac	04.10.2016.	<b>U bazenčiću ispod kamionskog puta trenutno nema vode</b> , u proteklom periodu nije bilo padavina	<b>praćenje vršiti češće</b>

16.	G.J. Staretina - Golija Odjel 74	Alina vodica	04.10.2016.	Slab protok vode, stanje oko izvora bez promjene	
17.	G.J. Staretina - Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	04.10.2016.	Slab protok vode, stanje oko izvora bez promjene	
18.	G.J. Staretina - Golija Odjel 47	Zidaš	04.10.2016.	Slab protok vode, vršeno čišćenje smeća koje je ostalo od izletnika	
19.	G.J. Bunarić Odjel 57	čatrnja na Radilištu	04.10.2016.	Čatrnja puna vode, betonski ograđeni otvor čatrnje- kruna je ispravljena i postavljena na mjesto.	Postavljena tabla radi boljeg uočavanja čatrnje
20.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba potok	05.10.2016.	Srednji dotok vode; čisto i uredno	Prilikom doznake stabala za sječu koja je u planu za 2017.god. u odjelu su pronađena 4 izvora čiji vodotoci vode ka žljebi. Na površini oko izvora nije vršena doznaka stabala za sječu, a obilježena je i zabrana kretanja traktora pojedinim vlakama za vrijeme sječe i izvlačenja Š.D.S.
21.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 5	Klupe	05.10.2016.	Srednji dotok vode; čisto i uredno	

Dostaviti: 1. Služba za uzgoj i zaštitu šuma -FSC  
2. FSC Glamoč  
3. a/a

Monitoring obradila: Zorica Jurić, dipl.ing. šum.

Broj: 04-\_\_\_\_\_/17

Datum:

**Rezultati izvršenog monitoriga (HCVF) voda na području šumarije Glamoč u 2017. godini.**

R.br.	LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
1.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	03.04.2017.	Izvor aktivan sa slabijim protokom vode.Stanje uredno.	
2.	G.J. Staretina-Golija Odjel 73	Izvor Treskavac	10.04.2017.	Ispod mosta na kamionskom putu voda je prisutna, za razliku od 10 mjeseca 2016. godine kada je izvorište bilo suho.	Dotok vode je slabiji, kao na svim izvorma ŠGP Glamoč, zbog nedostatka padavina u proteklom periodu.
3.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 5	Klupe	10.05.2017.	Priliv vode za ovo doba godine uredan. Nema promjena.	
4.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 11	Žljeba	11.05.2017.	Priliv vode za ovo doba godine uredan. Sto i klupe pored potoka potrebno zamjeniti radi dotrajalosti. Zaostalo smeće je uklonjeno.	
5.	G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Zidaš	18.05.2017.	Iz dobivenog bazena voda teče urednim intenzitetom te se razlijeva na obe strane uz kamionski put. U blizini nema radova, stanje oko izvora je uobičajeno, nema smeća.	

6.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	18.05.2017.	Protok vode u odnosu na zimu gotovo nepromjenjen. Zatečeno smeće oko potoka te je uklonjeno.	
7.	G.J. Staretina-Golija Odjel 67	Kadijina voda	18.05.2017.	Stanje uobičajeno. Nema radova u blizini. Putem se rijetko prolazi te ja manja mogućnost zagađenja.	
8.	G.J. Staretina-Golija Odjel 73	Treskavac	18.05.2017.	Ima dosta vode. Kako je vrijeme još hladno i kišovito malo je izletnika pa nema otpada. Značajnijih promjena nema.	
9.	G.J. Staretina-Golija Odjel 74	Alina vodica	18.05.2017.	Nema nikakvih promjena. Sve je uobičajeno.	
10.	G.J. Bunarić	Crno vrelo	10.05.2017.	Stanje nepromjenjeno. Uredno oko vode.	
11.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Paštrov izvor	25.05.2017.	Stalni izvor, 10-ak metara od puta koji vodi ka brani za jezero Busija sa donje strane puta, na istočnoj strani "Livadica". Uredno i čisto.	Pored izvora nalaze se sto i klupe, lijepo mjesto za izletišta.
12.	G.J. Staretina-Golija Odjel 74	Šošića vrelo	04.05.2017.	Na izvoru je izgrađena kaptaža. Iznad vrata je natpis sa imenom vrela. Vide se i cijevi od vodovoda.	Vjerovatno je vodovod vodio za "staru bolnicu" na Čekrku, a sada ga koristi neko (privatno) od mještana sa područja "Starog grada".
13.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 2	Lalinac	28.06.2017.	Dotok vode u slabljenju usljed nedostatka padavina. Postavljena nova žljeba radi lakšeg korištenja izvorske vode i dotrajalosti predhodne.	Izvršeno čišćenje oko izvora, odnošenje smeća i košenje trave.

14.	G.J. Staretina-Golija Odjel 47	Zidaš	31.07.2017.	Mali protok vode. Izletnici su ostavili smeće.	Primječeni su tragovi divljači oko izvora. Smeće pokupljeno.
15.	G.J. Staretina-Golija Odjel 53	Hamdijino vrelo	31.07.2017.	Manji protok vode.	Nekoliko plastičnih boca bačeno u blizini.
16.	G.J. Staretina-Golija Odjel 73	Treskavac	31.07.2017.	Nema promjena. Stanje je uobičajeno.	
17.					
18.					
19.					

Dostaviti: 1. Služba za uzgoj i zaštitu šuma -FSC  
2. FSC Glamoč  
3. a/a

Monitoring obradila: Jelena Bikić, dipl.ing. šum.

Broj: \_\_\_\_\_/18

Datum:

**Rezultati izvršenog monitoriga (HCVF) voda na području šumarije Glamoč u 2018. godini.  
(do 17.08.2018.)**

R.br.	LOKACIJA (G.J., odjel)	ŠTO je predmet monitoringa	KADA (datum izvršenog monitoringa)	REZULTAT (stanje)	NAPOMENA
1.	G.J. Bunarić Odjel 105	Lokva	09.07.2018.	Obzirom na veću količinu padavina ove godine u lokvi se nalazi mala količina vode. Ovo proljeće lokva je bila suva.	Vidljivo prisustvo stoke-pojilište.
2.	G.J. Mliništa-Paripovac Odjel 5	Izvor-Klupe	06.08.2018.	Izvor za vrijeme obilaska ima smanjen vodotok.	Vidljivi ostatci smeća (sjekači su boravili u blizini vrela).
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Dostaviti: 1. Služba za uzgoj i zaštitu šuma -FSC  
2. FSC Glamoč  
3. a/a

Monitoring obradila: Jelena Bikić, dipl.ing. šum.